



国土交通省近畿地方整備局

Kinki Regional Development Bureau

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

近畿地方整備局 淀川河川事務所 資料配布	配布日時	平成30年9月6日 15時00分
----------------------------	------	---------------------

件名	(平成30年台風21号関連) 台風21号により背割堤の桜並木が 大きな被害を受けました
----	---

概要	<p>○淀川河川公園背割堤地区には、長さ約1.4kmにわたる桜並木があり、桜の時期には年間40万人以上が訪れる近畿でも屈指の桜の名所です。</p> <p>○この度、平成30年9月4日に襲来した台風21号による強風のため、桜並木が大きな被害を受けていることが確認されました。</p> <p>○現地には、倒木したものや、幹がさけているもの、折れてもたれかかっているもの等、被害を受けた桜が多数あり、大変危険な状況です。これらの桜を取り除くため、淀川河川公園の背割堤地区は、さくらであい館等一部のエリアを除き、当面の間閉園する見込みです。</p> <p>○再度開園するまでの間は、大変危険ですので、一般の方は立ち入らないようお願いいたします。</p> <p>○被害の詳細については調査中であり、開園状況については、淀川河川公園HPに掲載して参ります。 ※淀川河川公園HP https://www.yodogawa-park.go.jp/news/parkopen180906/</p>
----	--

取扱い	—
-----	---

配布場所	近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 関西レジャー記者クラブ
------	-----------------------------------

問合せ先	近畿地方整備局 淀川河川事務所 副所長(水辺担当) 岩崎 健(内線205) 河川公園課長 出口 義治(内線381) TEL 072-843-2861(代表)
------	---



▲木津川側の倒木状況(下流から上流方向)



▲園路の状況



▲倒木状況



▲御幸橋上流側から下流方向を望む (H30. 4)



▲位置図



▲背割堤地区案内図