

水質試験結果表（平成30年9月）

様式-2

調査河川：淀川(大阪府域)

水質コード番号	項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	島飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
K1	A1	採水日	年月日	2018/9/26	2018/9/26	2018/9/26	2018/9/26	2018/9/26	2018/9/26	2018/9/26					
K2	A2	採水時刻	時:分	15:35	15:15	15:00	12:20	13:30	16:05	13:30					
K3	A3	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心	流心					
K4	A4	天候		雨	雨	雨	曇	曇	雨	曇					
K5	A5	水位	m	-3.57	-3.57	-3.57				-0.40					
K6	A6	流量	m ³ /sec	354.88	354.88	354.88				1.23					
K7	A7	全水深	m	3.0	1.5	1.1	5.2	7.7	3.2	0.5					
K8	A8	採水水深	m	0.6	0.3	0.2	1.0	1.5	0.6	0.1					
K9	A9	気温	°C	18.5	18.5	18.8	24.5	25.0	18.4	24.0					
K10	A10	水温	°C	22.1	22.5	22.3	22.8	22.4	22.2	20.6					
K14	A14	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明					
K15	A15	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭					
K11	A11	透視度	cm	90	95	>100	>100	>100	>100	>100					
K21	B1	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流					
K22	B2	pH		7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	8.4					
K25	B5	DO	mg/l	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	7.9	10					
K22	B2	BOD	mg/l	0.7	0.8	0.7	0.6	0.8	0.7	0.5	0.7				
K23	B3	COD	mg/l	2.7	2.7	2.5	2.6	2.6	2.6	1.7					
K24	B4	SS	mg/l	5.6	6.1	5.0	4.4	4.7	3.7	2.0					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1.1E+04	1.7E+04	1.7E+04	7.9E+03	4.9E+03		7.9E+03					
K65	C25	pH測定水温	(at °C)	25.3	25.3	25.4	25.4	25.2	25.2	25.2					
K161	E1	ふっ素	mg/l							0.09					
K29	B9	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02					
K171	E11	総窒素	mg/l	0.74	0.75	0.74	0.75	0.77	0.75	0.36					
K30	B10	オルトリン酸態リン	mg/l	0.032	0.035	0.037	0.041	0.039	0.042	0.022					
		総リン	mg/l	0.047	0.052	0.055	0.054	0.054	0.054	0.030					