水質試験結果表（　令和元年9月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2019/9/4	2019/9/4	2019/9/4	2019/9/4	2019/9/4	2019/9/4		2019/9/4					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:40	15:20	15:05	12:30	13:00	15:20		14:10					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴		曇					
K4	A4	水位	m	-3.48	-3.66	-3.66					-0.42					
K5	A5	流量	m3/sec	276.37	272.15	272.15					0.88					
K6	A6	全水深	m	3.2	2.1	2.0	5.2	7.2	3.1		0.6					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.4	0.4	1.0	1.4	0.6		0.1					
K8	A8	気温	℃	29.3	28.2	28.3	35.4	32.3	30.6		27.0					
K9	A9	水温	℃	27.7	27.2	27.5	27.6	28.3	27.8		27.0					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	78	>100	>100	>100	>100	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9		8.3					
K25	B5	DO	mg/l	7.5	7.5	7.7	7.2	7.6	8.0		8.7					
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.8	0.7	0.5					
K23	B3	COD	mg/l	3.1	3.1	2.8	2.5	2.6	2.8		2.0					
K24	B4	SS	mg/l	8.2	6.4	8.1	3.3	2.9	3.0		3.0					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+04	1.1E+04	4.9E+03	3.3E+03	2.3E+03			2.8E+04					
		pH測定水温	(at ℃)	27.8	27.6	27.6	27.7	28.1	27.9		28.3					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01		0.02					
K29	B9	総窒素	mg/l	0.84	0.90	0.86	0.92	0.74	0.61		0.70					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.050	0.058	0.059	0.063	0.044	0.040		0.030					
K30	B10	総リン	mg/l	0.069	0.075	0.075	0.073	0.055	0.054		0.041					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）