水質試験結果表（　令和元年10月　）

様式-2

調査河川：淀川(大阪府域)

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2019/10/9	2019/10/9	2019/10/9	2019/10/9	2019/10/9	2019/10/9		2019/10/9					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:20	13:05	15:45		13:30					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴		快晴					
K4	A4	水位	m	-3.79	-3.79	-3.79					-0.60					
K5	A5	流量	m3/sec	131.45	131.45	131.45					0.14					
K6	A6	全水深	m	3.2	1.0	1.1	5.4	7.2	3.2		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.6	0.2	0.2	1.1	1.4	0.6		0.1					
K8	A8	気温	℃	25.1	25.0	25.4	23.8	25.5	23.4		24.6					
K9	A9	水温	℃	23.5	23.3	23.4	23.2	23.5	23.5		23.0					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄緑色透		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	40		91					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	8.2		7.9					
K25	B5	DO	mg/l	8.2	8.0	8.0	7.7	7.6	9.1		9.1					
K22	B2	BOD	mg/l	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	5.4	4.0	0.7					
K23	B3	COD	mg/l	3.6	3.4	3.3	3.5	3.4	6.7		2.8					
K24	B4	SS	mg/l	2.9	2.9	3.7	3.6	4.0	9.7		4.3					
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1.1E+04	1.3E+04	7.0E+03	3.3E+04	4.9E+03			4.6E+04					
		pH測定水温	(at ℃)	26.5	26.7	26.7	26.9	25.9	26.1		26.8					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.02		0.06					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	0.68		0.87					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.100	0.108	0.107	0.103	0.098	0.104		0.056					
K30	B10	総リン	mg/l	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.16		0.063					

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した（暫定）値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上）