水質試験結果表（　令和5年1月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2023/1/11	2023/1/11	2023/1/11	2023/1/11	2023/1/11	2023/1/11		2023/1/11					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:10	15:00	12:00	13:00	15:05		13:10					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	晴	晴		快晴					
K4	A4	水位	m	-3.74	-3.74	-3.74					-0.91					
K5	A5	流量	m3/sec	103.42	103.42	103.42					※					
K6	A6	全水深	m	2.1	1.1	1.4	5.5	7.1	3.6		0.3					
K7	A7	採水水深	m	0.4	0.2	0.3	1.1	1.4	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	11.0	10.2	11.6	9.0	9.6	8.3		10.8					
K9	A9	水温	℃	8.3	8.2	8.3	8.1	8.3	8.5		11.2					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	70	74	76	>100	>100	>100		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.9		8.3					
K25	B5	DO	mg/l	12	12	12	12	12	11		15					
K22	B2	BOD	mg/l	1.1	1.1	1.0	0.8	1.0	1.3	1.1	0.4					
K23	B3	COD	mg/l	3.6	3.4	3.4	3.2	3.5	3.2		2.3					
K24	B4	SS	mg/l	6.9	7.2	6.0	4.2	4.3	1.6		1.6					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	1.6E+01	1.9E+01	1.8E+01	8.0E+00	9.0E+00			1.0E+00					
		pH測定水温	(at ℃)	20.2	20.1	19.7	19.5	19.1	19.4		19.0					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.06	0.06	0.06	0.04	0.02	0.01		0.05					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1		0.29					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.082	0.083	0.086	0.069	0.057	0.035		0.020					
K30	B10	総リン	mg/l	0.11	0.12	0.11	0.10	0.093	0.064		0.038					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。鷺打橋の流量は、河道掘削工事により河川断面が変動しているため欠測。