水質試験結果表（　令和5年3月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1	2023/3/1		2023/3/1					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:20	15:05	14:50	12:10	13:00	14:55		13:10					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴		晴					
K4	A4	水位	m	-3.62	-3.62	-3.62					-0.88					
K5	A5	流量	m3/sec	115.15	115.15	115.15					※					
K6	A6	全水深	m	1.9	1.2	1.3	5.8	7.1	3.1		0.5					
K7	A7	採水水深	m	0.4	0.2	0.3	1.2	1.4	0.6		0.1					
K8	A8	気温	℃	17.8	17.3	17.5	17.4	17.0	16.3		17.2					
K9	A9	水温	℃	10.8	10.7	11.1	12.0	10.4	13.3		15.6					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	濃黄緑色濁		淡黄緑色透					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭弱		無臭					
K15	A15	透視度	cm	74	82	82	84	>100	15		>100					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.5		8.6					
K25	B5	DO	mg/l	11	11	11	11	11	18		14					
K22	B2	BOD	mg/l	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	40	21	1.5					
K23	B3	COD	mg/l	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	25		3.0					
K24	B4	SS	mg/l	6.3	5.7	6.3	4.5	4.2	26		3.5					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	2.2E+01	2.0E+01	2.6E+01	3.0E+01	2.5E+01			8.0E+00					
		pH測定水温	(at ℃)	19.5	19.4	19.3	19.3	19.2	19.3		19.2					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05		0.03					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.2	1.3	1.2	1.2	1.3	2.6		0.50					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.078	0.079	0.079	0.075	0.076	0.048		0.013					
K30	B10	総リン	mg/l	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.45		0.040					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。鷺打橋の流量は、河川掘削工事により河川断面が変動しているため欠測。