水質試験結果表（　　令和4年7月　　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2022/7/27	2022/7/27	2022/7/27	2022/7/27	2022/7/27	2022/7/27		2022/7/27					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:35	15:15	15:00	13:20	11:15	15:00		16:05					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		曇	曇	曇	晴	曇	晴		曇					
K4	A4	水位	m	-3.68	-3.68	-3.68					-0.52					
K5	A5	流量	m3/sec	219.00	219.00	219.00					※					
K6	A6	全水深	m	2.5	2.3	1.2	5.6	7.2	2.8		0.7					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.5	0.2	1.1	1.4	0.6		0.1					
K8	A8	気温	℃	32.4	32.0	33.0	32.8	30.7	31.7		33.4					
K9	A9	水温	℃	29.7	29.6	29.8	29.8	29.6	30.0		29.2					
K10	A10	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡黄白色透		無色透明					
K14	A14	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	80	>100	>100	>100	98	46		82					
K11	A11	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.9	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9		8.6					
K25	B5	DO	mg/l	7.5	7.4	7.5	7.2	7.6	8.2		8.4					
K22	B2	BOD	mg/l	1.0	0.7	0.7	0.5	0.8	2.1	1.4	1.8					
K23	B3	COD	mg/l	3.5	3.3	3.3	3.1	3.5	4.2		3.2					
K24	B4	SS	mg/l	5.8	5.7	4.5	3.0	4.2	6.7		6.1					
		大腸菌数	CFU/100ml	4.9E+02	5.4E+01	3.8E+01	1.7E+01	1.4E+01			1.6E+04					
		pH測定水温	(at ℃)	26.7	27.6	28.0	28.1	28.5	28.4		28.8					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02		0.08					
K29	B9	総窒素	mg/l	0.79	0.83	0.89	0.83	0.79	0.81		0.60					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.050	0.052	0.057	0.050	0.040	0.040		0.048					
K30	B10	総リン	mg/l	0.075	0.073	0.078	0.066	0.069	0.078		0.072					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。鷺打橋の流量は、河道掘削工事により河川断面が変動しているため欠測。