水質試験結果表（　令和4年10月　）

様式-2

調査河川：淀川（大阪府域）

水質コード番号		項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	鳥飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋					
		採水日	年月日	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20	2022/10/20		2022/10/20					
K1	A1	採水時刻	時:分	15:40	15:20	15:00	12:10	12:40	15:05		13:50					
K2	A2	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心		流心					
K3	A3	天候		快晴	快晴	快晴	快晴	快晴	快晴		快晴					
K4	A4	水位	m	-3.67	-3.67	-3.67					-0.83					
K5	A5	流量	m3/sec	122.80	122.80	122.80					※					
K6	A6	全水深	m	2.3	1.2	1.4	5.6	7.3	3.4		0.4					
K7	A7	採水水深	m	0.5	0.2	0.3	1.1	1.5	0.7		0.1					
K8	A8	気温	℃	23.8	23.6	24.0	22.0	22.0	22.4		21.2					
K9	A9	水温	℃	20.2	20.2	20.6	20.3	20.4	23.4		19.6					
K10	A10	外観1（水の色相）		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡緑褐色透		無色透明					
K14	A14	臭気（冷時）		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		無臭					
K15	A15	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	59		>100					
K11	A11	外観2（流況）		順流	順流	順流	順流	順流	順流		順流					
K21	B1	pH		7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	8.4		8.3					
K25	B5	DO	mg/l	9.0	8.9	9.0	8.9	8.8	12		11					
K22	B2	BOD	mg/l	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	7.3	5.5	0.3					
K23	B3	COD	mg/l	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	6.4		1.6					
K24	B4	SS	mg/l	3.0	4.2	2.9	2.4	3.6	10		0.7					
	B13	大腸菌数	CFU/100ml	2.4E+01	2.3E+01	2.4E+01	2.6E+01	3.8E+01			9.0E+01					
		pH測定水温	(at ℃)	23.8	24.0	24.3	24.5	24.6	24.6		24.6					
K161	E1	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	<0.01		0.05					
K29	B9	総窒素	mg/l	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	0.69		0.53					
K171	E11	オルトリン酸態リン	mg/l	0.077	0.085	0.085	0.077	0.094	0.036		0.030					
K30	B10	総リン	mg/l	0.088	0.097	0.095	0.087	0.10	0.10		0.035					

注：流量は関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載（枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)。鷺打橋の流量は、河道掘削工事により河川断面が変動しているため欠測。