

水質試験結果表（平成31年1月）

様式-2

調査河川：淀川(大阪府域)

水質コード番号	項目名	単位	枚方大橋左岸	枚方大橋中央	枚方大橋右岸	島飼大橋中央表層	菅原城北大橋表層	伝法大橋表層	伝法大橋日平均	鷺打橋				
K1	A1	採水日	年月日	2019/1/16	2019/1/16	2019/1/16	2019/1/16	2019/1/16	2019/1/16	2019/1/16				
K2	A2	採水時刻	時:分	15:45	15:20	15:00	12:00	13:00	15:20	13:30				
K3	A3	採水位置		左岸	流心	右岸	流心	流心	流心	流心				
K4	A4	天候		曇	曇	曇	晴	晴	晴	曇				
K5	A5	水位	m	-3.73	-3.74	-3.74				-0.55				
K6	A6	流量	m3/sec	107.42	107.42	107.42				0.40				
K7	A7	全水深	m	2.6	1.4	0.9	5.0	6.8	3.5	0.5				
K8	A8	採水水深	m	0.5	0.3	0.2	1.0	1.4	0.7	0.1				
K9	A9	気温	℃	9.1	9.0	8.9	10.3	8.9	8.2	8.4				
K10	A10	水温	℃	8.8	8.7	9.0	8.5	7.7	10.5	9.9				
K14	A14	外観1(水の色相)		無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明				
K15	A15	臭気(冷時)		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭				
K11	A11	透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100				
K21	B1	外観2(流況)		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流				
K25	B5	pH		7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.9	7.9				
K22	B2	DO	mg/l	12	11	12	11	11	9.2	14				
K23	B3	BOD	mg/l	1.0	0.8	0.9	0.9	0.8	1.9	0.5	1.6			
K24	B4	COD	mg/l	3.2	3.0	3.1	2.8	3.0	2.7	2.1				
K27	B7	SS	mg/l	6.5	5.2	5.0	3.9	3.3	2.9	2.9				
K27	B7	大腸菌群数	MPN/100ml	1.7E+03	2.4E+03	1.3E+03	4.9E+02	3.3E+02		7.9E+01				
K65	C25	pH測定水温	(at ℃)	14.4	15.3	16.2	17.0	17.8	17.4	18.5				
K161	E1	ふっ素	mg/l							0.12				
K29	B9	アンモニウム態窒素	mg/l	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.07	0.08				
K171	E11	総窒素	mg/l	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	0.99	0.51				
K30	B10	オルトリン酸態リン	mg/l	0.065	0.072	0.072	0.055	0.051	0.057	0.039				
		総リン	mg/l	0.085	0.092	0.092	0.075	0.069	0.080	0.046				

注:流量は、関係事務所より提示されたH-Q式に基づいて算出した(暫定)値を記載(枚方大橋の流量は高浜観測所のデータを計上)