


# 大阪府北部地震・ 平成30年7月豪雨への対応について

# ①大阪府北部地震への対応について



## ■概要

- ・平成30年6月18日(月)7時58分 最大震度6弱の地震が発生
  - 震度6弱(大阪市北区、高槻市、枚方市、茨木市、箕面市)
  - 震源地 大阪府北部、マグニチュード M6.1
- ・全40地区を臨時閉園とし、点検を実施。
- ・19日(火)より開園。

## ■被害と対応

- ・倒木、園路の一部破損、水道管の損傷等が発生。

## ・被災の状況①



枚方地区:倒木処理



背割堤地区:園路のタイル破損



背割堤地区:コーン設置後全景

# ①大阪府北部地震への対応について

## ・被災の状況②



枚方地区

園路内に水がにじみ出た



枚方地区

## ・復旧の状況



枚方地区

コーン設置による立ち入り禁止措置



水道管継手部

水道管の継手部から漏水が確認。  
⇒継ぎ手部の交換により復旧

○枚方地区を含む3箇所で水道管による漏水が発生。  
うち1箇所は現在も未復旧。

# ①大阪府北部地震への対応について

- ・大阪ガスは、高槻市域のガス復旧作業のため全国に応援を要請。
- ・淀川河川事務所への駐車スペース提供依頼に対応し、国営河川公園大塚地区の臨時駐車場等を提供。  
[期間:20日(水)~22日(金)](駐車台数:作業車両 111台、大型観光バス 9台)
- ・大阪ガスにおいては、高槻市内は住宅地が多く大型車がまとまって停車出来るスペースの確保が困難であった。幹線道路からのアクセスがよく大型車の駐車も可能であった淀川河川公園を、復旧作業車両待機駐車場の適地と判断。



全国から集結した事業者の多数の作業車両



淀川河川公園駐車場における作業車両の駐車状況




駐車場から復旧現場へ向かう車列

## ②平成30年7月豪雨への対応について

### (1)冠水時の状況

平成30年7月4日に台風7号の通過及び梅雨前線の停滞に伴う豪雨により、淀川河川敷が冠水。淀川河川公園では、全40地区中32地区において閉園を行った。



枚方地区の冠水時の状況  
平成30年7月6日 16時00分



背割堤地区の冠水時の状況  
平成30年7月6日 16時00分



大山崎地区の冠水時の状況  
平成30年7月6日 16時00分

## ②平成30年7月豪雨への対応について

### (2)施設撤去作業の状況

淀川河川公園に設置している管理所、トイレ等を安全な場所へ移動させる施設撤去を23地区において実施。



### (3)公園の被害状況及び復旧

河川の増水により、22地区で冠水。水位の低下を見ながら、7月7日から公園の点検を開始。園路、広場、グラウンド等の土砂やゴミの堆積を確認。7月9日より、撤去したトイレ、管理所、スポーツ施設等の公園施設の再設置と堆積ゴミ等の除去を実施した。(7月14日(土)全地区開園)



### ③台風12号に伴う被災状況について

#### (1)被災の状況

平成30年7月29日に台風12号の東から西へ異例のコース通過に伴う豪雨により、淀川河川敷が被災。

淀川河川公園では、全40地区中3地区において一時閉園を行った。(太間地区、枚方地区、大塚地区で約2時間閉園)

背割堤地区近傍の観測所である京田辺市では、観測史上最も強い最大瞬間風速29.0m/s(7月29日3時20分)を記録。



●背割堤地区：天端の園路において樹木の幹折れ（2本）、枝折れが多数確認。

### ③ 台風12号に伴う被災状況について



庭窪河畔地区：倒木(桜1本)



出口河畔地区：樹木(クス)の枝折れ



大塚地区：シェルター屋根部分テント地  
破損



鳥飼上：トイレ屋根が飛散



太間地区：トイレ2棟が移動



島本地区：管理所が2m程度移動し  
台座から外れる