


■天ヶ瀬ダムにおける「アオコ」の確認範囲の拡大について

平成25年8月30日午前、ダム湖内を職員が巡視中に、ダムサイトから上流約2kmの田原川合流付近までの広い範囲にかけて、「アオコ」を確認しました。現在、水質状況を把握するため、採水を行い、水質分析を行っています。

現在のところ、魚の斃死や上水道の取水への影響はありません。

[【天ヶ瀬ダムにおける「アオコ」の確認範囲の拡大について続報はこちら】](#)



【①ダム湖内の左岸より中央の状況】

【②ダム湖と田原川合流点の状況】



[【今年度の天ヶ瀬ダム湖内の「アオコ」の発生状況についてはこちら】](#)